

# Инструкция по сбросу счетчика расхода воды от замены фильтра С3

## 1. Вход в режим сброса счетчика расхода воды.

1.1. Для входа в режим сброса счетчика необходимо:

- 1) перейти на страницу «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»;
- 2) выбрать пункт «ТО фильтра С3» (рис.1);




Рис.1

- 3) при запросе ввода пароля ввести суточный пароль и нажать кнопку «Ввод»;
- 4) при запросе ввода значения ввести **2 (цифру два)** и нажать кнопку «Ввод»;
- 5) после выполнения этих операций счетчик расхода воды от замены фильтра С3 будет обнулен. Для проверки правильности выполнения указанных действий необходимо перейти на вкладку «РАСХОД ЧИСТОЙ ВОДЫ» и убедиться, что показания в строке «- от замены фильтра С3» равны «0.00 л»